



Medidas adoptadas ante la avalancha de inmigrantes en Ceuta

CCOO solicitó información sobre la protección de las personas trabajadoras y la garantía del servicio ante la situación excepcional vivida tras la entrada en Ceuta de decenas de miles de inmigrantes.

Ante un evento sobrevenido excepcional como el sufrido la semana pasada desde CCOO nos interesamos por las medidas adoptadas por la empresa para garantizar la seguridad de las personas trabajadoras y nos ofrecimos para colaborar en todo momento.

Ayer contestó el responsable de las plantas de generación D.Pablo Gutiérrez Cerezales con esta información:

1. **Adecuación temporal de la organización del trabajo.** Se solicitó a Relaciones Laborales la autorización para operar con la dotación mínima imprescindible de personal de operación y mantenimiento, apoyándose en el sistema de retenes. Esta medida permitió garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios, minimizando al mismo tiempo los riesgos para los trabajadores en un contexto de especial tensión social y preocupación generalizada.
2. **Coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad.** Se estableció una línea de coordinación permanente entre la Dirección Territorial, Security y los organismos competentes en protección de infraestructuras críticas. Como resultado, se solicitó el refuerzo de la vigilancia de nuestras

instalaciones a través del CNPIC y de la Delegación del Gobierno, incrementándose la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el entorno de las instalaciones.

3. **Seguimiento operativo continuo.** Desde el inicio de los acontecimientos se habilitó un canal específico de comunicación y seguimiento entre la central de Ceuta, la Línea de Negocio de Generación y HSEQ, con el fin de identificar y gestionar de forma inmediata cualquier incidencia que pudiera afectar tanto a las personas como a la operación de la planta.
4. **Facilitación de accesos seguros al personal esencial.** Con carácter excepcional y temporal, se autorizó el acceso de vehículos de empresas colaboradoras al interior de las instalaciones para facilitar la llegada segura del personal necesario para la operación y el mantenimiento de la central.
5. **Refuerzo de la seguridad del sistema eléctrico.** En coordinación con REE se solicitó una mayor reserva de generación disponible mediante el mantenimiento de potencia rodante adicional (aproximadamente 12 MW), incrementando así la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia que pudiera comprometer el suministro eléctrico durante una situación de elevada sensibilidad para la ciudad.
6. **Protección reforzada de instalaciones estratégicas.** Se intensificaron las medidas de vigilancia sobre infraestructuras especialmente sensibles para la continuidad del servicio, entre ellas el tanque de combustible del puerto y la subestación Virgen de África.
7. **Contacto institucional permanente.** Se mantuvo una comunicación continua con las autoridades locales, a través de la Dirección Territorial, con objeto de disponer de información actualizada sobre la evolución de la situación y coordinar cualquier actuación que pudiera resultar necesaria.